

План мероприятий
по устранению нарушений требований санитарного законодательства
в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нефтеюганский районный комплексный
центр социального обслуживания населения»

№ п/п	Содержание предписания (мероприятия для обязательного исполнения)	Срок исполнения	Мероприятия по устранению	Ответственный исполнитель
1	Жилые помещения организованы по типу жилых групп, жилые комнаты и места общего пользования (столовая, душевая, санитарные узлы) связаны через коридор, что является нарушением п.9.9 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (далее – СП 2.1.3678-20), туалет для каждой жилой комнаты (спальни) отсутствует.	Не распространяет ся на объект, так как введен в эксплуатацию в 1982 году. Капитальный ремонт был произведен в 2009 году.	1) СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" Постановление дополнено пунктом 3(1) с 26 апреля 2022 г. - <u>Постановление</u> Главного государственного санитарного врача России от 14 апреля 2022 г. N 12 3(1). Установить, что объекты, введенные в эксплуатацию до <u>вступления в силу</u> настоящего постановления, а также объекты на стадии строительства, реконструкции и ввода их в эксплуатацию в случае, если указанные процессы начались до вступления в силу настоящего	<p>Гуцо О.В. Бобкова М.А. Пиунова Л.И. Костюк Ю.Н. Вольвач В.Х. Мустафина А.Р. Целева Н.А.</p>

			постановления, эксплуатируются в соответствии с утвержденной проектной документацией, по которой они были построены.	
2	<p>В жилой комнате №9 на линолеуме имеются дефекты, в коридоре пол выполнен кафельной плиткой, на момент обследования имеются сколы на кафельной плитке, не позволяющие осуществить уборку влажным способом с использованием моющих дезинфицирующих средств, что не соответствует требованиям п.2.7. СП 2.1.3678-20.</p> <p>В жилой комнате №9 покрытие на мебели не обеспечивает возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств (имеются множественные дефекты в виде сколов и трещин), что не соответствует п.9.24. СП 2.1.3678-20</p>	до 31.10.2023 г.	1) Запросить коммерческие предложения для устранения выявленных нарушений	Гушо О.В. Вольвач В.Х. Мустафина А.Р.
			2) оформить запрос в Департамент социального развития ХМАО-Югры на дополнительное финансирование (по мере поступления коммерческих предложений)	Бобкова М.А.
			3) проведение конкурентных процедур для заключения договоров по устранению нарушений (по мере поступления дополнительных бюджетных ассигнований)	Пиунова Л.И. Костюк Ю.Н.
3	<p>В помещении для хранения уборочного инвентаря при физиотерапевтическом кабинете на 2-м этаже на потолке имеются следы признаков поражения грибком, не позволяющие осуществить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств, что не соответствует требованиям п.9.21. СП 2.1.3678-20.</p>	до 31.12.2023г.	зачистка подтеков, обработка грунтовкой и покраска поврежденных поверхностей	Вольвач В.Х. Целева Н.А. Мустафина А.Р.

4	<p>Конструкция смесителей, оборудованных в моечных ваннах (кистевые управления) на пищеблоке не исключает повторное загрязнение рук после мытья, что не исключает риск загрязнения пищевой продукции и противоречит п. 2.5 МР 2.3.6.0233-21 «Методические рекомендации к организации общественного питания населения», п.2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее – СанПиН 2.3/2.4.3590-20).</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1) Запросить коммерческие предложения на закупку, замену, установку 4 локтевых смесителей для моечных ванн до 31.10.2023 г. 2) оформить запрос в Департамент социального развития ХМАО-Югры на дополнительное финансирование 3) Провести закупку смесителей по мере поступления денежных средств 	<p>Вольвач В.Х. Целева Н.А. Мустафина А.Р</p>
5	<p>Внутренняя отделка производственных цехов пищеблока требует ремонта, имеются дефекты отделки на потолке и на стенах имеются (трещины, осыпается побелка), трещины облицовочной плитки, что не позволяет провести качественную ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, что является нарушением п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.</p>	<p>До 31.10.2023г.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Запросить коммерческие предложения на проведение ремонтных работ 2) оформить запрос в Департамент социального развития ХМАО-Югры на дополнительное финансирование 3) проведение конкурентных процедур для заключения договоров по устранению нарушений (по мере поступления дополнительных бюджетных ассигнований) 	<p>Гуцо О.В. Бобкова М.А. Пиунова Л.И. Костюк Ю.Н. Вольвач В.Х. Мустафина А.Р. Целева Н.А.</p>